






	BAUHERR: Maria KG	
	DATUM	NAME
GEZEICHNET	24.08.2020	
GEPRÜFT		
Kellergeschoss		ZEICHNUNG NR.:

© WilmsAG 2018
 Jede Verlinkung, Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung und Wieder-
 bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der
 WilmsAG ausdrücklich untersagt.

M 1:100
 in m, cm



	BAUHERR: Maria KG	
	DATUM	NAME
GEZEICHNET	24.08.2020	
GEPRÜFT		
M 1:100 in m, cm		ZEICHNUNG NR.:
Erdgeschoss		




BAUHERR: Maria KG		NAME
GEZEICHNET	24.08.2020	
GEPRÜFT		

M 1:100
in m, cm

Dachgeschoss

ZEICHNUNG
NR.:




Dachkonstruktion lt. Statik

Dachneigung: 25,0°


+5.485
+5.289

±0.00 OKFFB

-2.480


	BAUHERR: Maria KG		NAME
	GEZEICHNET	DATUM	
	GEPRÜFT	24.08.2020	
M 1:100 in m, cm		Schnitt A	
			ZEICHNUNG NR.:

© WilmsAG 2018
 Jede Verlinkung, Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung und Wieder-
 bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der
 WilmsAG ausdrücklich untersagt.



Dachkonstruktion lt. Statik

Dachneigung: 25,0°



WILMS HAUS AG

+5,485
-5,289

+0,00 OKFFB


-2,480

 Wilms AG	BAUHERR: Maria KG	
	DATUM	NAME
	GEZEICHNET	24.08.2020
GEPRÜFT		

M 1:100
in m, cm

Schnitt B

ZEICHNUNG
NR.:





BAUHERR: Maria KG		
	DATUM	NAME
GEZEICHNET	24.08.2020	
GEPRÜFT		

M 1:100
in m, cm

Nordansicht

ZEICHNUNG
NR.:




 Wilms AG	BAUHERR: Maria KG		
		DATUM	NAME
	GEZEICHNET	24.08.2020	
	GEPRÜFT		

M 1:100
in m, cm

Ostansicht

ZEICHNUNG
NR.:




BAUHERR: Maria KG
GEZEICHNET
GEPRÜFT

DATUM
24.08.2020

NAME
ZEICHNUNG
NR.:

M 1:100
in m, cm

Südensicht



BAUHERR: Maria KG		
	DATUM	NAME
GEZEICHNET	24.08.2020	
GEPRÜFT		

M 1:100
in m, cm

Westansicht

ZEICHNUNG
NR.: